











Тур. номер	Но. детали
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12

Обозначение	Наименование и тип	Стандарт	Обозначение	Наименование и тип	Стандарт	Обозначение	Наименование и тип	Стандарт	Обозначение	Наименование и тип	Стандарт
Конденсаторы											
C1	КЕА II МПМ 74.555N 47nF 250V	БАС 1940-75	R25	МАТ-0.125-2.2кОм ± 5%	ГОСТ 7113-77	R103	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	ГОСТ 7113-77	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C2	КЕА II МПМ 74.555N 47nF 250V	тоже	R26	МАТ-0.5-100н ± 5%	"	"	"	"	А30, А4	А100П	БАС 1940-75
C1, C4	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	"	R27	МАТ-0.125-4.7кОм ± 5%	"	R105	МАТ-0.25-30кОм ± 5%	ГОСТ 7113-77	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C5	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R28	МАТ-0.125-100н ± 5%	"	R106	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	тоже	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C6	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R29	МАТ-0.5-100н ± 5%	"	"	"	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C7	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R30	МАТ-0.125-1кОм ± 5%	"	R108	МАТ-0.25-42кОм ± 5%	ГОСТ 7113-77	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C8	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R31	МАТ-0.125-100н ± 5%	"	R109	МАТ-0.25-5.6кОм ± 5%	тоже	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C9	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R32	МАТ-0.12-220н ± 5%	"	R11	МАТ-0.25-10кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C10	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R33	МАТ-0.125-3.0кОм ± 5%	"	R112	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C11	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R34	МАТ-0.125-10кОм ± 5%	"	R113	МАТ-0.25-500кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C12	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R35	МАТ-0.125-390кОм ± 5%	"	R114	МАТ-0.25-3.9кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C13	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R36	МАТ-0.125-3.9кОм ± 5%	"	R115	МАТ-0.25-43кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C14	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R37	МАТ-0.125-750н ± 5%	"	R116	МАТ-0.25-270кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C15, C16	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R38, R39	МАТ-0.125-10кОм ± 5%	"	R117, R118	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C17	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R40, R41	МАТ-0.125-6.2кОм ± 5%	"	R119, R120	МАТ-0.25-27кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C18	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R42	МАТ-0.125-1кОм ± 5%	"	R121	МАТ-0.25-1.5кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C19	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R43, R44	МАТ-0.125-3кОм ± 5%	"	R122	МАТ-0.25-150кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C20	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R45	МАТ-0.125-6.2кОм ± 5%	"	R123	МАТ-0.25-3кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C21	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R46	МАТ-0.125-1кОм ± 5%	"	R124, R125	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C22	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R47	МАТ-0.125-330н ± 5%	"	R126	TR162-10кА ± 1%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C23	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R48	МАТ-0.125-220н ± 5%	"	R127	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C24	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R49	МАТ-0.125-680н ± 5%	"	R128	TR162-2.7кА ± 1%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C25	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R51, R52	МАТ-0.125-120н ± 5%	"	R129	МАТ-0.25-3.9кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C26, C27, C28	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R53, R54	МАТ-0.125-6.2кОм ± 5%	"	R132	СН5-14-47кОм	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C29	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R55, R56, R57	МАТ-0.125-4.3кОм ± 5%	"	R133, R134	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C30	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R58	МАТ-0.125-220н ± 5%	"	R135, R136	МАТ-0.5-200н ± 5%	тоже	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C31	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R59	МАТ-0.125-330н ± 5%	"	R137, R138	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C32	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R60	МАТ-0.5-470н ± 5%	"	R39, R140	МАТ-0.5-200н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C33	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R61	МАТ-0.5-51кОм ± 5%	"	R41	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C34	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R62	МАТ-0.125-680н ± 5%	"	"	"	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C35	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R63	МАТ-0.125-1кОм ± 5%	"	R143	МАТ-0.25-31н ± 5%	ГОСТ 7113-77	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C36	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	"	"	"	R144, R145	МАТ-0.25-100н ± 5%	ГОСТ 7113-77	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C37	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R65	МАТ-0.125-1кОм ± 5%	"	R146, R147	"	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C38	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R66	МАТ-0.125-680н ± 5%	"	R148	TR162-243кА ± 1%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C39	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	"	"	"	R149	МАТ-0.25-30кОм ± 5%	ГОСТ 7113-77	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C40	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R68	МАТ-0.125-2.2кОм ± 5%	"	R150	TR162-1кА ± 1%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C41	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R69	МАТ-0.125-220н ± 5%	"	R151	МАТ-0.25-100н ± 5%	ГОСТ 7113-77	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C42	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R70	МАТ-0.25-1.6кОм ± 5%	"	R152	МАТ-0.25-56кОм ± 5%	тоже	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C43	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R71	МАТ-0.25-3.7кОм ± 5%	"	R153	МАТ-0.25-210н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C44	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R72	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	R154	МАТ-0.25-1кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C45	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R73	МАТ-0.25-3кОм ± 5%	"	R155	МАТ-0.25-1нОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C46	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R74	МАТ-0.25-2.7кОм ± 5%	"	R156	МАТ-0.25-510н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C47	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R75	МАТ-0.25-8кОм ± 5%	"	R157	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C48	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R76	МАТ-0.2-11кОм ± 5%	"	R158	МАТ-0.25-470нОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C49	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R77	МАТ-0.25-2.2кОм ± 5%	"	R159	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C50	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R78, R79	МАТ-0.25-51кОм ± 5%	"	R160	МАТ-0.25-10кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C51	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R80	МАТ-0.25-3.3кОм ± 5%	"	R161	МАТ-0.25-47кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C52	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R81, R82	TR162-10кА ± 1%	"	R162	МАТ-0.25-1.5кОм ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C53	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R83	МАТ-0.25-3.3кОм ± 5%	"	R163	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C54	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R84	МАТ-0.25-20кОм ± 5%	"	R164	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C55	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R85	МАТ-0.25-11кОм ± 5%	"	R165	МАТ-0.25-22н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C56	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R86	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R166	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C57	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R87	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R167	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C58	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R88	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R168	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C59	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R89	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R169	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C60	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R90	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R170	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C61	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R91	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R171	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C62	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R92	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R172	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C63	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R93	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R173	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C64	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R94	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R174	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C65	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R95	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R175	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C66	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R96	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R176	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C67	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R97	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R177	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C68	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R98	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R178	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C69	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R99	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R179	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C70	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R100	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R180	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C71	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R101	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R181	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C72	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R102	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R182	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C73	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R103	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R183	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C74	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R104	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R184	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C75	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R105	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R185	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C76	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R106	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R186	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C77	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	ГОСТ 7113-77	R107	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	R187	МАТ-0.25-100н ± 5%	"	А180, А29	А100П	БАС 1940-75
C78	КЕА II МПМ 74.555N 220nF ± 10% 250V	БАС 1940-75	R108	МАТ-0.25-100н ± 5%							